

## F – taster og genveje i Inventor

F2 + højre musetast	flyt billede på skærm
F3 + højre musetast	Zoom ind og ud
F4 + højre musetast	Roter skærbillede
F5 + højre musetast	Zoom til det du havde sidst
F2 + højre musetast	Flytter dit objekt til fuld skærm
Home	Flytter dit objekt til fuld skærm

**I bøsning iProperties**

General Summary Project Status Custom Save

Title: **Strammerulle**

Subject: Anvendes ikke

Author: **sth**

Manager: Anvendes ikke

Company: **Odense tekniske Gymnasie**

Category: Anvendes ikke

Keywords: Anvendes ikke

Comments: Anvendes ikke

**I bøsning iProperties**

General Summary Project Status Custom Save

Type of file: Autodesk Inventor Drawing

Opens with: **I** Autodesk® Inventor® 2018

Location: Not Saved

Size: 0,00 KB

Size on disk: 0,00 KB

**I bøsning iProperties**

General Summary Project **Status** Custom Save

Part Number: **Part nummer**

Stock Number: Anvendes ikke

Status: Anvendes ikke

Design State: WorkInProgress

Checked By: **qrt**

Checked Date:  02-01-2018

Eng. Approved By: **ib**

**I bøsning iProperties**

General Summary **Project** Status Custom Save

Location: bøsning\

File Subtype: Drawing Layout

Part Number: Part nummer

Stock Number: Anvendes ikke

Description: Anvendes ikke

Revision Number: **rev**

Project: Anvendes ikke

Designer: sth

General, Custom og Save anvendes ikke i tegnings hovedet

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	1:1
<b>sth</b>	<b>qrt</b>	<b>ib</b>	02-01-2018	02-01-2018	
<b>Odense tekniske Gymnasie</b>		<b>Part nummer</b>		<b>Strammerulle</b>	
				Edition	Sheet
				<b>rev</b>	<b>1 / 1</b>